

Criteri di scambio EPAL:



Manca un asse.



Un blocchetto manca oppure è danneggiato in modo che si veda il gambo di più di un chiodo.



Un asse è danneggiato in modo che si veda il gambo di più di un chiodo.



I blocchetti storti non devono sporgere di più di 10 mm.



Un asse è spaccato in senso trasversale o obliquo.



Mancano le marchiature destra e sinistra.



Altre caratteristiche che comportano la perdita dell'idoneità allo scambio di un pallet:

- Il pallet non è più in grado di sostenere carichi (legno marcio, grandi scheggiature).
- Il pallet è così sporco che la merce si sporca.
- Due o più blocchetti presentano grandi scheggiature.
- È evidente che sono stati usati materiali non ammessi (es. assi troppo sottili, blocchetti troppo stretti).

Sono senz'altro idonee europalette
con le seguenti marchiature:



www.europalettentausch.ch



Blocchetto sinistro EPAL o un marchio ferroviario

Blocchetto destro EPAL o EUR

I più noti marchi ferroviari in Svizzera:

